

# Technický list

Specifikace



## Bezdrátový snímač teploty a vlhkosti NetBotz

NBWS100H

### Přehled

Představení	Bezdrátový snímač, který monitoruje teplotu a vlhkost v datovém středisku nebo distribuované síťové skříni
Dodací lhůta	Obvykle na skladě

### Obecné

Rozsah vlhkosti vzduchu pro senzor	11...89 % +/- 3 % Relativní vlhkost
Rozsah teplot pro senzor	15...50 °C: +/- 1 °C 32...122 °F: +/- 1.8 °F

### Fyzický

Barva	Šedá
Výška	1,9 cm
Šířka	3,8 cm
Hloubka	3,8 cm
Hmotnost přístroje	0,02 kg
Mounting preference	No preference
Montážní režim	Not rack-mountable

### Okolní

Provozní teplota	0...45 °C
------------------	-----------

### Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	5,1 cm
Šířka balení 1	23,5 cm
Délka balení 1	16,5 cm
Hmotnost balení 1	0,249 kg

### Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACH	<a href="#">Deklarace REACH</a>
----------------	---------------------------------

<b>Směrnice EU RoHS</b>	V souladu <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
<b>Neobsahuje rtuť</b>	Ano
<b>Nařízení China RoHS</b>	<a href="#">Prohlášení o nařízení China RoHS</a> Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
<b>Informace výjimce o RoHS</b>	Ano
<b>WEEE</b>	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

## Záruční lhůta

<b>Záruka</b>	18 měsíců
---------------	-----------

## Doporučené náhradní produkty